

613139	613140	613150	613160
625010	625020	625030	
625050	625060	625070	
625080	625100	625110	
625130	625140	626150	
634010	634020	634030	

TAV. 5

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA
Dipartimento della Protezione Civile
Servizio 1 - Rischio Idrogeologico
U.O.B. 1/1 - Rischio Idrogeologico

STUDIO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE, NELLA FASCIA IONICO - ETNEA

Tavola 1

Rischio idraulico
- GRR 01 alto
- GRR 01 medio - alto
- GRR 01 medio - basso
- GRR 01 basso

(La sigla fa riferimento alla relativa scheda di valutazione)

Direzione preferenziale delle acque di libero ruscellamento in caso di eventi meteorici intensi, in assenza di opere di difesa idraulica. Non intendono cioè fornire indicazioni sulle aree di esondazione, in quanto tale fenomeno è stato valutato solo con l'ordine di rischio alto e medio - alto.

Rete idrografica
- bacini
- torrenti non arginati
- aree torrentizie utilizzate come strade (rischio ambientale)
- aree torrentizie utilizzate come strade (rischio naturale)
- spartiacque superficiale
- corso d'acqua con discreto non definito (il tracciato può essere alterato se l'altezza di alcune è causata da un intervento antropico non controllato; la valutazione del rischio è stata effettuata anche per tutti i tratti di torrenti stili e definiti a grado, indicativamente, lungo, eccellenza di informazioni sulle strutture, ecc.)

Dissesti
- F.GRR 01 frana di crollo
- F.GRR 01 frana di scorrimento

(La sigla fa riferimento alla relativa scheda di valutazione)

Altri tematismi
- trasformazione antropica di origine antropica, con cancellazione della rete idrografica
- fascia costiera interessata da erosione costiera
- erosione costiera
- discarica
- scorrimento di acque non elevate su fondi stradali
- stazione pluviometrica del Servizio Tec. Idrografico Regionale
- stazione pluviometrica S.I.A.S. (Area Ex Prog.le A.P.P.)
- Mola con pineta

Rete viaria
- autostrada A18 (CT - ME)
- strade statali
- strade provinciali principali
- ferrovia circumetnea
- ferrovia dello Stato

Progetto e gestione: DT. Dott. Antonio Turco

IL DIRIGENTE DELLA U.O.B. 1/1 (Dott. Dionisios Sevilla)

IL CAPO DEL SERVIZIO (Ing. Salvatore Cocina)

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO (Ing. Tullio Maffettoli)